

# **Настольный КВМ- переключатель с портами DisplayPort и хабом USB 3.0**

## **Руководство пользователя Модели B004-DPUA2-K, B004-DPUA4-K**

### **Содержание:**

<b>Комплектация устройства</b>	<b>- 2 -</b>
<b>Дополнительные аксессуары</b>	<b>- 2 -</b>
<b>Системные требования</b>	<b>- 2 -</b>
<b>Основные функции</b>	<b>- 3 -</b>
<b>Подключение устройства</b>	<b>- 4 -</b>
<b>Работа с устройством</b>	<b>- 5 -</b>
<b>Гарантийные обязательства и регистрация устройства</b>	<b>- 8 -</b>



Powering and Connecting Your World

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

Copyright © 2017 Tripp Lite. All rights reserved.

## Комплектация устройства:

### Модель B004-DPUA2-K

- Кабель DisplayPort 1.2м (4фт.) - 2 шт.
- Кабель USB 3.0 A/B 1.2м (4фт.) - 2 шт.
- Аудиокабель 3.5mm Mini-Stereo Speaker/Mic 1.2м (4фт.)- 2 шт.
- Блок питания (Вход: 100/240V, 50/60 Hz, 0.5A; Выход: 9V, 2A)
- Руководство пользователя

### Модель B004-DPUA4-K

- Кабель DisplayPort 1.8м (6 фт.) - 4 шт.
- Кабель USB 3.0 A/B 1.8м (6фт.) - 4 шт.
- Аудиокабель 3.5mm Mini-Stereo Speaker/Mic 1.8м (6фт.)- 4 шт.
- Блок питания (Вход: 100/240V, 50/60 Hz, 0.5A; Выход: 9V, 2A)
- Руководство пользователя

## Дополнительные аксессуары

- P579-006 – Кабель-удлинитель DisplayPort (M/F) 1.8м (6фт)
- Кабели серии P580-xxx с коннекторами DisplayPort (M/M)
- Кабели серии U322-xxx с коннекторами USB 3.0 A/B (M/M)
- Кабели-удлинители серии U324xxx с окннекторами USB 3.0 A/A (M/F)
- Кабели серии U326-xxx с конекторами USB 3.0 Micro-B/A (M/M)

## Системные требования

- Внешний монитор с портами DisplayPort
- Компьютер с портами USB 3.0 (допускается подключение к портам USB 2.0 или 1.1, но не будет достигнута скорость передачи, как в USB 3.0)
- Манипулятор типа «мышь» и клавиатура с коннекторами формата USB
- Колонки и микрофон с коннектором 3.5мм Mini-stereo (если используется аудио)
- Компьютер с портами 3.5мм Mini-stereo для колонок и микрофона (если используется аудио)
- Устройство совместимо со всеми основными операционными системами

## Основные функции

- Управляйте двумя или четырьмя компьютерами с портами DisplayPort с помощью одного монитора с портом DisplayPort, USB-клавиатуры и USB-мыши.
- Кабели DisplayPort, USB 3.0 и аудиокабели в комплекте устройства
- Переключение между портами с помощью кнопок на устройстве или «горячих клавиш» клавиатуры.
- Функция автоматического сканирования автоматически переключается между подключенными компьютерами через равные промежутки времени.
- 3,5-мм мини-стереодинамик и подключение микрофона для совместного использования аудиооборудования между системами
- Поддержка 2-канального стереозвука
- Аудио можно переключать независимо, что позволяет воспроизводить музыку с одного компьютера, пока вы подключаетесь к другому компьютеру.
- Имеет два порта хаба USB 3.0 для совместного использования периферийных устройств между подключенными компьютерами.
- Поддерживает скорость передачи данных USB 3.0 до 5 Гбит/с; обратная совместимость с устройствами USB 2.0 и 1.1 (с меньшей скоростью)
- Функционал концентратора USB можно использовать независимо, что позволяет получить доступ к одному компьютеру, в то время как порты концентратора USB остаются подключенными к другому компьютеру.
- Расширенная технология эмуляции обеспечивает совместимость с USB-клавиатурами и мышами и обеспечивает сверхбыстрое переключение портов.
- Поддерживает разрешение цифрового видео до 2560 x 1600
- Эмуляция DDC отправляет информацию монитора (EDID) на подключенные компьютеры для обеспечения оптимального качества видео.

## Подключение устройства

### ВАЖНО! ВНИМАНИЕ!

Перед началом подключения устройства выключите все устройства, которые будут подключены к КВМ-переключателю. Вы также должны отсоединить шнурья питания всех компьютеров, на которых есть функция включения питания на клавиатуре.

1. Подключите к КВМ-переключателю внешний блок питания, затем рекомендуется подключить его к устройству защиты от перенапряжения (сетевому фильтру) Tripp Lite, источнику бесперебойного питания (ИБП) или блоку распределения питания (PDU).
2. Подключите USB-клавиатуру и мышь к соответствующим консольным портам USB на КВМ-переключателе. Эти порты сгруппированы слева и обозначены надписью Console на устройстве.
3. При подключении микрофона и динамиков вставьте их 3,5мм мини-стереоразъемы в соответствующие 3,5мм консольные мини-стереоразъемы КВМ-переключателя.
4. Подключите монитор DisplayPort к консольному порту DisplayPort КВМ-переключателю.
5. При подключении периферийных устройств USB подключите их к двум портам хаба USB 3.0 КВМ-переключателя.
6. С помощью кабелей DisplayPort, USB 3.0 и аудиокабелей из комплекта подключите компьютерные порты КВМ-переключателя к компьютеру.
7. Повторите шаг 6 для каждого подключаемого компьютера.
8. Включите подключенные компьютеры и устройства.

# Работа с устройством

Есть два способа получить доступ к компьютерам, подключенным к вашему КВМ-переключателю: кнопки на самом устройстве или «горячие клавиши».

## Кнопки на устройстве

Нажмите кнопку, расположенную на передней панели КВМ-переключателя, того порта, на который вы хотите переключиться.

При переключении между портами по умолчанию компьютер, аудио и USB-концентратор переключаются вместе.

Чтобы отменить привязку управления аудио или USB-хабом к переключению портов, используйте команды горячих клавиш клавиатуры, перечисленные в следующем разделе.

## «Горячие клавиши»

Еще один способ переключения между подключенными компьютерами - использование «горячих клавиш» клавиатуры.

Помимо возможности переключения между компьютерами, «горячие клавиши» выполняют и другие функции, такие как привязка/отключение переключения компьютера со звуком и/или портами хаба USB, запуск автоматического сканирования и т.д. Между нажатиями сочетаний «горячих клавиш» должно соблюдаться интервал не менее 2 секунд от предыдущего нажатия клавиш для запуска команды. В следующей таблице перечислены доступные комнады «горячих клавиш» клавиатуры, объясняется, как их запускать, и описывается их функция.

Command	Hotkey	Description
Выбор порта компьютера (ПК)	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [x], где x = 1, 2, 3 или 4	Переключает КВМ-переключатель на выбранный порт
Выбор фокуса USB-хаба	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Fx] Fx = [F1] для порта 1, [F2] для порта 2, и т.д.	Выбирает, какой порт ПК подключен к портам USB-хаба. <i>Важно: когда переключение ПК и USB-хаба связано, переключение фокуса хаба приведет к переключению фокуса КВМ на этот порт</i>
Выбор фокуса аудиосигнала	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Fy]	Выбирает, какой порт ПК подключен к портам аудиосигнала.

	Fy = [F5] для порта 1, [F6] для порта 2, и т.д.	<b>Важно:</b> когда переключение ПК и аудио связано, переключение фокуса аудио приведет к переключению фокуса КВМ на этот порт
<b>Привязать USB-хаб к переключению портов ПК</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Z]	Связывает вместе порты USB-хаба и ПК при переключениях между портами КВМ  Активно по-умолчанию
<b>Развязать USB-хаб и переключение портов ПК</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [X]	Отвязывает порты USB-хаба и ПК при переключениях между портами КВМ, позволяя получать доступ к одному ПК, в то время как фокус USB-хаба на другом
<b>Привязать ПК и аудио</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Q]	Связывает вместе аудиосигнал и ПК при переключениях между портами КВМ  Активно по-умолчанию.
<b>Развязать ПК и аудио</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [W]	Отвязывает аудиосигнал и ПК при переключениях между портами КВМ, позволяя получать доступ к одному ПК, в то время как фокус аудио на другом
<b>Переключение на предыдущий порт (по номеру)</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [h]	Переключение КВМ на предыдущий порт относительно выбранного
<b>Переключение на предыдущий активный порт (по номеру)</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Backspace]	Переключение КВМ на предыдущий активный порт относительно выбранного  Если к выбранному порту нет подключения ПК или ПК выключен, порт будет пропущен.

<b>Переключение на следующий порт (по номеру)</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] []	Переключение КВМ на следующий порт относительно выбранного
<b>Назначить клавишу начала команды</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [H] [x] x = [Scroll Lock], [Caps Lock], [Num Lock], [Esc], [F12], Левый [Ctrl], и Правый [Ctrl]	<p>Назначает клавишу для начала команды «горячих клавиш»</p> <p><b>Клавиша по-умолчанию [Scroll Lock].</b></p> <p><i>Важно:</i> Назначить клавишу можно также с помощью кнопок на передней панели. Нажмите и удерживайте кнопку с самым большим номером (2 или 4), пока не услышите два звуковых сигнала. После двух звуковых сигналов отпустите кнопку и нажмите клавишу, которую вы хотите использовать для начала команды «горячих клавиш».</p>
<b>Автосканирование</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [S]	Запускает автоматическое сканирование с интервалом сканирования 10 секунд.
<b>Авто сканирование с программируемым интервалом сканирования</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [S] [x] x = 1 до 6, где 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40, 5 = 50, 6 = 60	Запускает автоматическое сканирование с выбранным интервалом сканирования
<b>Остановить автосканирование</b>	Нажмите любую клавишу на клавиатуре или кнопку KVM.	Останавливает автоматическое сканирование на выбранном компьютере.
<b>Звуковой сигнал вкл/выкл</b>	[Scroll Lock] [Scroll Lock] [B]	Включает или отключает звуковое оповещение
<b>Сброс настроек</b>	[Scroll Lock][Scroll Lock] [R]	Возврат к заводским настройкам КВМ.

# Гарантийные обязательства и регистрация устройства

## Ограниченнaя гарантia 3 года

TRIPP LITE гарантирует, что в его продукции отсутствуют дефекты материалов и изготовления в течение трех (3) лет с даты первоначальной покупки.

Обязательства TRIPP LITE по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по собственному усмотрению) любых таких дефектных продуктов. Чтобы получить обслуживание в рамках данной гарантии, вы должны получить номер разрешения на возврат материалов (RMA) в TRIPP LITE или в авторизованном сервисном центре TRIPP LITE. Продукты должны быть возвращены в TRIPP LITE или в авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и должны сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы, а также подтверждением даты и места покупки. Эта гарантия не распространяется на оборудование, которое было повреждено в результате несчастного случая, небрежности или неправильного использования или было изменено или модифицировано каким-либо образом.

За исключением случаев, предусмотренных здесь, TRIPP LITE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДЗАМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах не разрешается ограничение или исключение подразумеваемых гарантий; поэтому вышеупомянутые ограничения или исключения могут не применяться к покупателю.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ВЫШЕ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ TRIPP LITE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ. В частности, TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо расходы, такие как упущенная прибыль или доход, потеря оборудования, невозможность использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, затраты на замену, претензии третьих лиц или иное.

## Регистрация устройства

Посетите сайт [www.tripplite.com/warranty](http://www.tripplite.com/warranty) сегодня, чтобы зарегистрировать свой новый продукт Tripp Lite.